

Цены на ремонт ТНВД, форсунок COMMON RAIL 2021

Диагностика и регулировка ТНВД на стенде:	Цена, руб.
ТНВД <i>Common Rail</i> CP-1; CP-3	4000=00
ТНВД <i>Common Rail</i> CP-2; CP-3.4	5500=00
Ремонт и регулировка ТНВД:	
ТНВД <i>Common Rail</i> CP-1; CP-3	7500=00
ТНВД <i>Common Rail</i> CP-2	10000=00
Диагностика инжектора <i>Common Rail</i> на стенде/с разборкой	500=00/1000=00
Кап. ремонт инжектора <i>Common Rail</i> без стоимости запчастей	2500=00

Цены на ремонт механических ТНВД, форсунок 2021

ТНВД	Применяемость	Регулировка	Ремонт
173, 175, 179 (и их модификации)	ЯМЗ-238	2800=00	6500=00
33 и модификации	КАМАЗ	2000=00	6000=00
133, 136	ЯМЗ-236	2500=00	6000=00
332, 334, 337 и мод.	КАМАЗ	2300=00	6000=00
324-HE и модификации	ЯМЗ-236	2300=00	6200=00
773	Д-245	2300=00	4500=00
ЛСТН 410010	СМД-14 - 24	2000=00	4500=00
УТН-5	Д-240, Д-242, Д-243	2000=00	4000=00
4УТНИ	Д-240, Д-242, Д-243	2000=00	4300=00
6ТН 10Х10	А-01	2200=00	5000=00
60.5 и модиф.	ЯМЗ-236	1800=00	5000=00
80.5, и модифик.	ЯМЗ-238	2000=00	5500=00
806.5 и модифик.	ЯМЗ-238-ДЕ	2000=00	6000=00
BOSCH	КАМАЗ-евро2	2500=00	12000=00
НД-221	СМД-60, СМД-62	2000=00	6000=00
2УТНМ	Т-25, Т-16	1600=00	3000=00
363, Motorpal PP6M и модификации	Д-260, 363-40	2500=00	6000=00
51-157-02СП, 51-67-1-01СП	Д-130	2500=00	6000=00
51-160-01СП, 51-67-24-01СП	Д-180	2200=00	5500=00
771, 772, 774, Motorpal PP4M и модификации	Д-243, Д-245	2300=00	5500=00

В стоимость работ по топливной аппаратуре не входит стоимость покупных запчастей.

Стоимость работ, не указанных в прайсе, устанавливается индивидуально.

Цена может быть увеличена, в зависимости от непредвиденного усложнения ремонта, с коэффициентом до 1,3.

За срочность (работу в выходные, праздничные дни) взимается плата в размере до 30% от стоимости работ.